

## تمتين أدوات القطع من الفولاذ سريعاً القطع بطريقة الكبرنة والتنزفقة

الدكتور خالد فتاحي

### □ الملخص □

تعتمد هذه الطريقة على إشباع معدن الحد القاطع لأدوات القطع بغاز الكبريت والفحمر والأزوت والهيدروجين وغاز النشادر وكبريت الهيدروجين وأكسيد الفحم ونتيجة تغلغل هذه الغازات في الطبقة السطحية تتشكل بنبيته من طبقة مشبعة مشكلة كربيد الحديد وكربيد التنفستين وكربوناتrides الحديد والتنفستين والموليدينيوم حيث تجري هذه العمليات في فرن خاص ومن تحل مواد رخيصة الثمن وهي البوريا والثيوبوريا، ونتيجة لهذه العمليات تزداد متانة الحد القاطع وبالتالي إنتاجية أداة القطع بنسبة 60% عن إنتاجية أداة القطع العادية كما تدل بذلك التجارب التي أجريت في هذا المجال.

\* أستاذ مساعد في قسم هندسة التصميم والإنتاج كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة تشرين - اللاذقية - سوريا.

## Hardening of Cutting Tools of High Speed Steel Using Sulfuring-Nitrogen Method

Dr. Khaled FATTABI<sup>\*</sup>

### □ ABSTRACT □

*This method depends on cutting-edge-tools-saturationizing using Sulfuer, Coal, Nitrogen, Hydrogen, Amonia, CO-gases. Due to the implementation of these gases into the metal Surface-Layer, a concentrated layer is formed of Fe-W-carbide, Carbo-Nitrogen of Fe and Molybdenum. This has been done in a special oven using an analysed low-cost-materials (such as urea and theo-urea).*

*As a result of the cutting edge, and the cutting efficiency, increased by 60% above the normal tools have been proved experimentally.*

---

\* Associate professor at Department of Design and Production, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Tishreen University, Lattakia, Syria.

وغيرها من المواد السطحية المعالجة مما يقلل أيضاً عامل الاحتكاك أثناء عملية القطع.

إن الخاصية الهامة للفولاذ سريع القطع بعد الكبرة-النترجة هي زيادة حد التحمل والمتصلق بإشباع الطبقة السطحية بالأزوت.

تتلخص عملية إشباع الفولاذ بغاز الكبريت والأزوت بتحليل منتجات اليوريا والثيواليوريا والتي ستنطلق عليها عملية الكبرة-النترجة، إن السماد الأزوتى اليوريا standard  $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$  وفق المعيار الروسي 2081-75 هو مادة غير ضارة بالصحة وغير قابل للافجار ورخيص الثمن، إن مادة اليوريا تحتوي على الأزوت والفحم والأكسجين، وأنها خلال عملية التحلل لا تشكل أية أملاح صلبة أو غيرها من الاتحادات التي تترسب على سطوح اليونقة وأنابيب خروج الغازات.

يضاف إلى اليوريا مادة ثيوريما التي تحتوي على الكبريت  $\text{CS}(\text{NH}_2)_2$  وفق المعيار الروسي 6334-73 وهي أيضاً مادة رخيصة الثمن ومتوفرة وغير ضارة بالصحة وكثيرة الاستعمال.

لإجراء عملية الكبرة-النترجة بشكل عملي فقد صممت وحدة تجريبية

إن دراسة عمليات التشغيل على آلات القطع العامة في ورشات بناء وإصلاح السفن تدل على إمكانية رفع الإنتاجية بنسبة 40-70% وذلك بالاستخدام الجيد لأدوات القطع بزيادة مئنة الحدود القاطعة بطريقة سهلة وغير مكلفة [1].



وإحدى طرق زيادة مئنة سطوح أدوات القطع المصنوعة من فولاذ سريع القطع مثل (أقلام الخراطة، ريش النقب، نكر القلاووظ، المساحل وغيرها ...) هي طريقة الكبرة-النترجة وهي عملية كيميائية ومعالجة حرارية في وقت واحد.

تعالج أدوات القطع بطريقة الكبرة-النترجة لتجنب التصاق معدن المشغولة والتماسك مع معدن أداة القطع وكذلك تقييد هذه الطريقة بتحسين مواصفات أداة القطع ضد التآكل وزيادة مقاومتها للاهتراء [2].

تردد مقاومة أدوات القطع المعالجة بال الكبرة-النترجة للاهتراء بنتيجة القساوة السطحية وبنتيجة وجود طبقة كبريت الحديد في منطقة تماس أداة القطع مع المشغولة والتي لها صفة ضعيفة للانزياح بحيث تلغى التماس المباشر بين معدني أداة التشغيل والمشغولة، وبذلك تلعب دور التربيت بحيث تمنع التصاق معدن المشغولة على سطح أداة التشغيل [3]، إن طبقة(قilm) كبريت الحديد تتمتع أيضاً بجانب فقاعات أوكسجين الهواء

تحل مادتا البيريا والثيوبيوريا  
وتدخلان مع بعضهما بتفاعل متبدال مباشر  
وفق المعادلات التالية:

عبارة عن فرن وبونقة حجمها 8 لتر  
شكل(1).



4- طبقة انتقالية بسماكه 300-350 ميكرون وبقساوة متغيرة من 9000 حتى 8250 ميغاباسكال(تساوية المعدن الأساسي).

إن نتائج وتحليل مجموعة التجارب التي أجريت تسمح بمعرفة طبيعة المناطق الأساسية لطبقات الكبرة- النترجمة على الفولاذ سريع القطع P6AM5، فالمنطقة السطحية الهشة هي منطقة أوكسيد الكبريت وهي خليط من الكباريت والأكسيد تحتوي على مجموعة من أكسيد التنجستين والموليبيدينيوم وهذه المنطقة تزول عادة عند تحضير مقطع من هذا المعدن، الطبقة الثانية الفاتحة من جهة السطح الخارجي هي منطقة مجموعة الكربيد الآزوتي (Fe, W, NC) المحتوية على كربيد الحديد Fe<sub>3</sub>C<sub>3</sub> وكربيد التنجستين WC.

الطبقة الثالثة عاتمة ولها بنية خلية من مارتنسيت عالي المحتوى من الآزوت

وبنتيجه لهذا التفاعل يتشكل جو من الغازات يحتوي على NH<sub>3</sub> و CO و H<sub>2</sub>S و COS و زوج ذرات الكبريت والفحمر والأزوت والميدروجين التي تتغلغل بالمعدن وتشكل على سطح المعدن طبقة ذات بنية مركبة مشبعة.[4]

يمكن أن نميز أربعه مناطق على فولاذ القطع السريع P6AM5 بعد عملية الكبرة- النترجمة:

1- طبقة خارجية حبيبية بسماكه 2-1 ميكرون.

2- طبقة فاتحة بسماكه 1-3 ميكرون.

3- طبقة عاتمة بسماكه 60-50 ميكرون وتنقسم إلى منطقة خارجية عاتمة بسماكه 12000-15 ميكرون وبقساوة 40-30 ميغاباسكال. وداخلية فاتحة بسماكه 10000-9000 ميكرون وبقساوة أقل من 40-30 ميغاباسكال.

اليوريا و الثيووريما هي درجة الحرارة وزمن المعالجة و كمية المادة الخليطة الداخلة في الفرن ومدى احتواها على الثيووريما.

تشمل تكنولوجية العملية على المراحل التالية:

- تحضير الخليط من اليوريا و الثيووريما ووضعها في المغذى.
  - تحضير أدوات القطع ووضعها في الفرن لإجراء العملية.
  - مراقبة نوعية تمتين أدوات القطع.
- ونقترح المعيار التالي لعملية الكبرة-النترجة لأنواع الفولاذ سريع القطع.

10-7 غرام /لتر /ساعة.

.%4-2

560-540 متونية.

30-5 دقة.

وكاسيد وكربيد لمعادن معدلة (W, Mo, Cr, V)

الطبقة الرابعة تحتوي على كمية قليلة من الأزوت ولونها أفتح وتعتبر منطقة انتقالية.

إن التحليل الذي أجري من قبل الدائرة الصحية التابعة لأسطول البحري تبرهن أن الغازات الخارجة من الفرن نتيجة التفاعل بعد الاحتراق لا تحتوي على مواد سامة.

إن العنصر الأساسي الذي يحدد بنية وخواص الطبقة المشبعة نتيجة وجود المعدن في الجو الغازي الناتج من تحلل

- كمية الخليط الداخلة في الفرن

- نسبة الثيووريما في الخليط.

- الحرارة العملية.

- مدة المعالجة.

عملية التمرين وأن أفضل مجالات استخدام هذه الطريقة هي:

- أدوات القطع التي لا تشحذ مرة ثانية لكي لا تفقد مقاساتها وتصبح غير صالحة للعملية المحددة.
- الأدوات التي تستهلك نتيجة الكسر وليس نتيجة الإهتراء (مثل ذكر القلاووظ) الذي

تبرهن أبحاث تمتين أدوات القطع أن مقاومة الإهتراء المثلثي لأدوات القطع عندما تكون قساوة الطبقة السطحية حوالي 11000-10000 ميجاباسكال وسماكه طبقة التمرين 20-30 ميكرون وعندما تكون سماكة التمرين متساوية لسماكه الإهتراء وفي هذه الحالة نحصل على أفضل نتيجة من

المعادن تبين أن مثانة الأدوات الممتدة بالكبرتة-الترجمة تزيد عن مثانة الأدوات العالية بمقدار 1.6 مرة.

ملحقات:

النسبة المئوية لتركيب ماركة: P6AM5


$V = 1.8, Mo = 4.01, S = 0.093, N = 0.07, C = 0.86$

$Cr = 4.01, W = 6$

يميل إلى الإنغرس في التقب بنتيجة إلتصاق المعدن بالسطح الخلفي.

- الأدوات التي تستخدم لتشغيل المواد الطرية: الألومنيوم-السبائك المعدنية الفولاذ غير قابل للصدأ سبائك التيتان، الفولاذ الطربي.

إن تجارب المثانة للأقلام المصنوعة من فولاذ سريع القطع ماركة P6AM5 التي أجريت في مخبر قطع




الشكل (1) علاقة اهتراء آلة القطع بزمن القطع

1- آلة القطع معالجة بطريقة الكبرة-النترجة.

2- آلة القطع عارية.


نظام المعالجة:  $\tau = 45 \text{ min}, T = 540^\circ \text{C}$

$q = 10 \text{ g/l.h}, m = 2\% (\text{NH}_2)_2\text{CS}$



شكل(2) فرن مخبري تجاري لصلبة الكبريتة-النترجة.

- 1- غاصر تسخين، 2- عازل، 3- غطاء فولاذي للفرن، 4- محور من، 5- غطاء، 6- غطاء عازل حراري،
- 7- مروحة، 8- محرك كهربائي، 9- منظم، 10- مزدوجة حرارية، 11- منظم، 12- مزدوجة حرارية،
- 13- مزدوجة حرارية، 14- مزدوجة حرارية، 15- غطاء، 16- آنبوبية، 17- جهاز لتوضيع أنواع القطع، 18- مغذى.



**شكل(3) بنية المغذى:**

- 1- قمع مغزول، -2- محور، -3- محرك كهربائي، -4- خطاء القمع، -5- سدادة، -6- خلاط، -7- قناة لولبية، -8- حلقة، -9- قاعدة تثبيت، -10- حلقة، -11- أنبوبة دخول، -12- تسميدات، -13- أنبوبة.

## REFERENCES

## المراجع

- [1] أفاكوف آ.ا. الأسس الفيزيائية النظرية مثالية أدوات القطع. بناء الآلات - موسكو - 1990.
- [2] ماكاروف، أ.د. إهتزاء و مثالية أدوات القطع. مجلة الآلات وأدوات القطع - العدد 7 - 1989.
- [3] لولادزه ت.ن. إهتزاء أدوات القطع. المدرسة العليا - موسكو - 1988.
- [4] نادانيكاليا ا.ب. بحث إهتزاء أدوات القطع بواسطة النظائر المشعة. كيمياء - موسكو - 1987.
- [5] لارن م. ن. العناصر الهندسية المثلث لالجزء القاطع من أدوات القطع. بناء الآلات - 1991.

• عناوين المراجع مترجمة عن اللغة الروسية.