دراسة بعض العوامل المؤثرة على خرج عنفة قطرية صغيرة باستخدام عدة موائع عمل وباستخدام البرنامج (EES)

رزان بكور *

(تاريخ الإيداع 29 / 5 / 2016. قُبِل للنشر في 3/ 8 / 2016)

□ ملخّص □

تم إجراء هذا البحث من أجل توليد الطاقة الكهربائية باستطاعات صغيرة وخصوصاً في الأماكن النائية البعيدة عن شبكة الكهرباء. يتضمن البحث دراسة تحليلية حرارية لعنفة قطرية صغيرة (mini radial turbine) التي تمثل جهاز التمدد (Expander) في دارة رانكن العضوية (ORC).

تم في هذا البحث اختيار عدة بارامترات ودراسة تأثير كل بارامتر على حدة على خرج العنفة الصغيرة باستخدام البرنامج البرنامج (Engineering Equation Solver) EES (برنامج حل المعادلات الهندسية) وتم ذلك باستخدام عدة موائع عمل لتشغيل العنفة الصغيرة، وقمنا بإجراء المقارنة فيما بينها لتحديد أفضلها تأثيراً على خرج العنفة الصغيرة.

الكلمات المفتاحية: عنفة قطرية صغيرة، مائع العمل (الوسيط العامل)، دارة رانكن العضوية.

273

^{*} قائم بالأعمال - قسم هندسة القوى الميكانيكية - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية.

مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية _ سلسلة العلوم الهندسية المجلد (38) العدد (38) Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies - Engineering Sciences Series Vol. (38) No. (4) 2016

Study some of the factors affecting on the outlet of mini radial turbine using several working fluids and using the program (EES)

Razan Bakowr*

(Received 29 / 5 / 2016. Accepted 3 / 8 / 2016)

\Box ABSTRACT \Box

This search was carried out in order to generate electricity small capacities especially in remote locations far from the electricity grid. the search includes a thermal analytical study of mini radial turbine which represents the Expander in Organic Rankine Organic Cycle (EES).

In this search, the selection multiple parameters and study the effect of each parameter on the outlet of the mini turbine using the program EES (Engineering Equation Solver) was done using several working fluids to drive a mini turbine, and We have conducted a comparison between them and determine the best impact on the outlet of the mini turbine.

Key words: mini radial turbine, working fluid, Organic Rankine Cycle.

^{*} Academic Assistant – Department of the Mechanical Power Engineering - Faculty Of Mechanical and Electrical Engineering - Tishreen University – Lattakia – Syria.

مقدمة:

إن حوالي 2 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على الكهرباء. هؤلاء السكان يعيشون في مناطق نائية بعيدة عن شبكة الكهرباء المركزية وهم عادة من ذوي الدخل المنخفض جداً، و تمديد شبكة الكهرباء لا ينظر إليه على أنه ذو جدوى اقتصادية لشركات الكهرباء التي تفضل تركيز أنشطتها في المناطق الحضرية [1].

في السنوات الأخيرة أصبحت دارة رانكن العضوية (ORC) (ORC) حقل بحوث مكثفة، وتظهر على شكل تكنولوجيا واعدة لتحويل الحرارة إلى عمل مفيد أو كهرباء. يمكن لمصدر الحرارة أن يكون من مصادر مختلفة من أهمها الإشعاع الشمسي. وخلافاً لدارة البخار التقليدية – حيث بخار الماء هو مائع العمل (الوسيط العامل) – تشغل دارات رانكن العضوية وسائط تبريد (refrigerants) أو مواد هيدروكربونية (hydrocarbons) [1].

تستعمل العنفة الصغيرة (mini turbine) عالمياً بشكل ملحوظ، ويمكن الاستفادة من هذه الفكرة في تصميم عنفة بخارية صغيرة (mini steam turbine) تتكون من فوهة واحدة تمثل الجزء الثابت ومن دولاب صغير يمثل الجزء المتحرك، واستخدام أبخرة لسوائل منخفضة درجة حرارة التبخر لتدوير هذه العنفة البخارية الصغيرة التي تشكل جزء من دارة رانكن العضوية (ORC). ومن ثم الحصول على طاقة كهربائية تستعمل لتأمين احتياجات كهربائية بسيطة، وخاصة في الأماكن التي يكون فيها إيصال الطاقة الكهربائية التقليدية ذو كلفة عالية.

أهمية البحث وأهدافه:

تكمن أهمية البحث في الحصول على استطاعة صغيرة للعنفة الصغيرة يمكن استخدامها في تطبيقات منزلية وتجارية بكلفة مقبولة في متناول الجميع. حيث يرتكز محور البحث على دراسة العوامل المؤثرة على التصميم الحراري لعنفة قطرية صغيرة mini radial turbine من خلال استخدام برنامج حاسوبي (EES).

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على التصميم الحراري للعنفة الصغيرة إلا أنّ من أهم العوامل الجديرة بالاهتمام هي زاوية الدخول، التدفق الكتلي، درجة حرارة الدخول إلى الفوهة وضغط الدخول إلى الفوهة، والتي تؤثر بشكل كبير على استخدام العنفة من خلال علاقتها مع العمل المفيد والمردود المفيد للعنفة الصغيرة المدروسة.

طرائق البحث ومواده:

إجراء دراسة حرارية للعنفة القطرية الصغيرة والتي تتكون من قسم ثابت (فوهة متقاربة) وقسم متحرك (دولاب صغير).


ومن ثمّ استخدام البرنامج (EES) لدراسة تأثير البارامترات المدروسة باستخدام مجموعة موائع عمل ودراسة تأثير كل بارامتر على حدة ومن ثم مقارنة الموائع المدروسة، وفي النهاية تم تقديم مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

4. دارة رانكن:

دارة رانكن العضوية هي دارة مشابهة لدارة رانكن وسميت "العضوية" لأنها تستخدم مادة كيميائية بدلاً من الماء كما هو الحال في دورة رانكن التقليدية. إن دارة رانكن العضوية مشابهة لدارة عنفة بخارية تقليدية، باستثناء المائع الذي يدور العنفة، الذي هو المائع العضوي عالى الكتلة الجزيئية، عادة الفريون (Freon) أو مائع آخر منخفض درجة حرارة

الغليان [2]. المواد الكيميائية المستخدمة في دورة رانكن العضوية تشمل الفريون، غاز البوتان، البروبان، الأمونيا ووسائط التبريد (Refrigerants) الجديدة الصديقة للبيئة.

يمكن أن يكون مصدر الحرارة شمسيا فمثلاً يوضح الشكل (1) دارة رانكن العضوية الشمسية منخفضة درجة الحرارة [1]. والتي تتكون كما هو موضح بالشكل من دارتين: الدارة الأولى هي دارة مائع انتقال الحرارة (والذي يكون عادة الماء). الدارة الثانية هي دارة مائع العمل (الوسيط العامل) (السائل منخفض درجة حرارة التبخر). يتم الربط بين الدارتين بواسطة مبادل حراري.



الشكل (1): دارة رانكن العضوية الشمسية منخفضة درجة الحرارة

5. الموائع المستخدمة في دارة رانكن العضوية (ORC):

إن اختيار الوسيط العامل وظروف العمل لدارة رانكن العضوية له تأثير كبير على نظام التشغيل وكفاءته في استخدام الطاقة والتأثير على البيئة [3]. إن السوائل منخفضة درجة حرارة التبخر المستخدمة في دارة رانكن العضوية (ORC) هي عادة وسائط التبريد (Refrigerants)، وهي مركبات كيميائية تتركب من أكثر من عنصر وتستخدم كوسيط عمل في دارة رانكن العضوية (ORC).

قسمت وسائط التبريد حسب مواصفات الأمان الدولية (National Refrigeration Safety Code) الى ثلاث مجموعات:

- ❖ المجموعة الأولى (Al Group one, (Safest of Refrigerants: وهي وسائط تبريد آمنة الاستخدام.
- وهي A2 Group two, (Toxic and somewhat flammable Refrigerants): وهي وسائط تبريد سامة وبعضها قابل للاشتعال والانفجار.
 - ♦ المجموعة الثالثة (Flammable refrigerants) وهي وسائط قابلة للاشتعال (المجموعة الثالثة ([4] .

إن الوسيط الأمثل لدارة رانكن العضوية هو R134a يليه R600a ،R600 ،R152a وهي الموائع الأنسب من أجل تطبيقات درجة الحرارة المنخفضة المقادة بواسطة درجة حرارة لمصدر حرارة أقل من \mathbb{C} 90 [1] وندرج في الجدول (1) بيانات وسائط التبريد ومجموعات الأمان للوسائط المفضلة المذكورة آنفاً [5] .

لأمان	ومجموعات ا	التبريد	وسائط	بيانات	:(1)	الجدول

Refrigerant Number	Chemical Name	Chemical Formula	Molecular Mass	Normal Boiling Point [°C] [°F]		Safety Group
134a	Ethane Series 1,1,1,2-tetrafluoroethane	CH2FCF3	102.0	-26	-15	A1
152a	Ethane Series 1,1- difluoroethane	CH3CHF2	66.0	-25	-13	A2
600	butane	CH3CH2CH2CH3	58.1	0	31	A3
600a	isobutane	CH(CH3)2CH3	58.1	-12	11	A3
290	propane	CH3CH2CH3	44.0	-42	-44	A3

6. اختيار العنفة الصغيرة:

تم اختيار عنفة صغيرة قطرية وحيدة المرحلة رد فعلية. مكونة من قسمين:

القسم الأول هو القسم ثابت: هو عبارة عن فوهة متقاربة، يحصل فيها زيادة السرعة على حساب الضغط من اجل إيجاد تيار سريع من بخار السائل منخفض درجة حرارة التبخر. وبالتالي نحصل على انخفاض في الضغط في القسم الثابت؛ وبالتالي نحصل على هبوط في الانتالبي في الفوهة الثابتة هو Δh_1 . القسم الثاني هو القسم المتحرك (الدوار): هو عبارة عن دولاب، يتحرك لينتج عملا على محوره. والمسافة بين شفراته تشكل فوهات متقاربة أيضا. وبالتالي يحدث في هذا القسم أيضا انخفاض في الضغط، وبالتالي نحصل على هبوط في الانتالبي في الفوهات المتحركة هو Δh_2 . وبالتالي يكون الهبوط الكلي للانتالبي في العنفة الصغيرة هو Δh_2 . يحدد من المعادلة [6]:


$$\Delta h = \Delta h_1 + \Delta h_2 \tag{1}$$

والعنفة هنا هي عنفة رد فعل. وتحدد درجة رد الفعل 6 من المعادلة [7]:

$$6 = \Delta h_2 / \Delta h \tag{2}$$

1-6 القسم الثابت:

وفيه ينساب المائع (في حالة غازية) تحت تأثير فرق الضغط بين المدخل والمخرج؛ ونتيجة تناقص مقطع الجريان يتسارع المائع وينخفض ضغطه من P_0 عند المدخل إلى P_1 عند المخرج، ويزداد الحجم النوعي P_0 ، تتخفض كذلك درجة الحرارة T نتيجة لتمدد المائع وهذا يعني تحول جزء من طاقة بخار المائع الكامنة على شكل ضغط وحرارة إلى طاقة حركية. وهكذا فإن مهمة الفوهة هي توليد الطاقة الحركية حيث تزداد السرعة من V_0 عند المدخل إلى عند المخرج [6]. الفوهة المتقاربة موضحة بالشكل (2) .



الشكل (2): الفوهة المتقاربة

الفوهة المتقاربة لها مقطع دخول و مقطع خروج و طول. الشروط عند مدخلها هي: P_0 : ضغط الدخول إلى الفوهة، T_0 : درجة حرارة الدخول إلى الفوهة، T_0 : التدفق الكتلى، V_0 : السرعة عند مدخل الفوهة.

ملاحظة : في حال كان هناك زيادة في السرعة في الأنبوب الواصل بين الخزان (المبادل الحراري) والفوهة أكثر من 0 نعتبر أن السرعة 0 لا تساوي الصفر . وفي حال كانت الزيادة أقل من ذلك نعتبر أن السرعة على مدخل الفوهة صفر . سنعتبر هنا أن: 0 = 0.

من معادلة الاستمرار عند مخرج الفوهة [8,9]:

$$\dot{\mathbf{m}} = \rho_{\mathbf{a}} \cdot \mathbf{V}_{1th} \cdot \mathsf{A}_{1} \tag{3}$$

حيث ρ_a: الكتلة النوعية النظرية للمائع عند الخروج من الفوهة، V_{Ith}: السرعة النظرية المطلقة عند مخرج الفوهة،

A: مقطع الخروج للفوهة المتقاربة.

تحدد السرعة V_{1th} من معادلة القدرة في الجريان الادياباتي (وتسمى أيضا معادلة انحفاظ الطاقة – قانون زونر –) بتطبيق هذه المعادلة بين طرفى الفوهة [8]:

$$h_{oo} = h_o + \frac{{V_o}^2}{2} = h_a + \frac{{V_{ith}}^2}{2}$$
 (4)

مع إهمال السرعة الابتدائية Vo:

$$V_{1th} = \sqrt{2.(h_o - h_a)}$$
 (5)

حيث h_{oo}: انتالبي التوقف، h_o: الانتالبي عند مدخل الفوهة، h_a: الانتالبي النظري عند مخرج الفوهة.

تعطى h_a و h_a بالعلاقتين [8]:

$$h_o = C_p \cdot T_o$$
 (6)

$$h_a = C_p \cdot T_a \tag{7}$$

حيث T_a : درجة الحرارة النظرية عند مخرج الفوهة.

و أيضا من علاقات الجريان الايزوانتروبي [9]:

$$\frac{T_a}{T_o} = \left(\frac{p_a}{p_o}\right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} \tag{8}$$

حيث: 7: الأس الأدياباتي يعطى بالعلاقة [10]:

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} \tag{9}$$

حيث $C_{
m p}$: السعة الحرارية عند ضغط ثابت، و $C_{
m v}$: السعة الحرارية عند حجم ثابت. و من معادلة الحالة

:[8]

$$P_1 = \rho_a.R.T_a \tag{10}$$

تعطى 🖰 بالعلاقة [10]:

$$C_{p} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} . R \tag{11}$$

بناءاً على ما سبق؛ التدفق الكتلى يعطى بالعلاقة [9]:

$$\dot{m} = \frac{A_1}{R} \sqrt{2.C_p} \cdot \frac{P_0^{\frac{\gamma-1}{2.\gamma}}}{T_0^{\frac{1}{2}}} \cdot \left[P_1^{\frac{2}{\gamma}} - P_0^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - P_1^{\frac{\gamma+1}{\gamma}} \right]^{\frac{1}{2}}$$
(12)

ونتيجة للضياعات في الفوهة الثابتة نتيجة احتكاك جزيئات المائع مع بعضها من جهة، واحتكاك المائع مع جدران الفوهة؛ لا بد من ادخال عامل التمهل ϕ في الحسابات. حيث أن عامل التمهل هو نسبة السرعة الفعلية عند مخرج الفوهة إلى السرعة النظرية. وهو يأخذ في الحسبان مقدار انخفاض سرعة الجريان بسبب قوى الاحتكاك. أي أن $\phi = \frac{V_1}{V_1 + V_2}$

و بالتالي السرعة الفعلية V_1 هي:

$$V_1 = \varphi . V_{1th} \tag{13}$$

6-2 القسم المتحرك:

في الفوهات المتحركة تتم عملية تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة ميكانيكية؛ وذلك نتيجة لانعطاف الجريان ولفرق الضغط على السطحين المحدب والمقعر للشفرة بسبب عدم تناظرها (نظرية الجناح). إن عملية تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة ميكانيكية تتم بتوجيه البخار ذي السرعة العالية إلى الشفرات المتحركة فيقوم بتدويرها [6].

العنفة الصغيرة المدروسة هي من النوع القطري، وفيها ينساب المائع بشكل عمودي على محور الدوران حيث يدخل المائع من المحيط ويخرج من المركز، و تدعى أحيانا عنفة جاذبة.

مثلثات السرع عند الدخول وعند الخروج موضحة في الشكل (3)، يبين هذا الشكل الفوهة الثابتة والشفرات المتحركة للعنفة الصغيرة.

نميز هنا بين السرعة النسبية W والسرعة المحيطية u والسرعة المطلقة v. ويكون لدينا:

$$\vec{\mathbf{V}} = \vec{\mathbf{u}} + \vec{\mathbf{W}} \tag{14}$$

نرمز بالرمز (1) لمثلث الدخول. ونرمز بالرمز (2) لمثلث الخروج.

وهنا السرعة المحيطية عند الدخول u1:

$$u_1 = \frac{\pi D_1 \cdot n}{60} \tag{15}$$

حيث D_1 : القطر الخارجي للدولاب. n: عدد دورات الدولاب (r.p.m) (دورة في الدقيقة).

والسرعة المحيطية عند الخروج يا:

$$u_2 = \frac{\pi \cdot D_2 \cdot n}{60} \tag{16}$$

حيث D₂: القطر الداخلي للدولاب.

حيث أنه لرسم مثلثات السرع نستعين بالنقاط A و B و C الموضحة في الشكل (3).

النقطة A تنطبق على حافة الخروج من الفوهة الثابتة، النقطة B تنطبق على حافة الدخول للشفرات المتحركة، النقطة C تنطبق على حافة الخروج للشفرات المتحركة.


يبدأ مثلث الدخول من النقطة A:

الزاوية التي تصنعها α_1 : السرعة المطلقة لخروج البخار من الفوهة الثابتة وتم حسابها من المعادلة (13)، α_1 : الزاوية التي تصنعها السرعة v_1 مع اتجاه السرعة المحيطية v_1 ، وهنا ينطبق منحنى السرعة v_1 على خط التناظر الفوهة الثابتة.

 $\mathbf{u_1}$ النرعة النسبية للدخول إلى الفوهات المتحركة، $\mathbf{\beta_1}$: الزاوية التي تصنعها السرعة $\mathbf{W_1}$ مع اتجاه $\mathbf{w_1}$ وهي زاوية ميل شفرة الدولاب عند المدخل.


يبدأ مثلث الخروج من النقطة C:

 V_2 السرعة المطلقة لخروج البخار من الفوهات المتحركة، α_2 الزاوية التي تصنعها السرعة لخروج البخار من الفوهات المتحركة، β_2 الزاوية التي تصنعها السرعة السرعة المحيطية W_2 . W_2 السرعة السرعة السرعة الدولاب عند المخرج. W_2 مع اتجاه ω_2 و هي زاوية ميل شفرة الدولاب عند المخرج.




الشكل (3): العنفة القطرية

مثلث السرعة عند الدخول موضح بالشكل (4). ومثلث السرعة عند الخروج موضح بالشكل (5).



الشكل (5): مثلث السرعة عند الخروج



الشكل (4): مثلث السرعة عند الدخول

من مثلث السرعة عند الدخول: بالإسقاط على الأفق للمعادلة:

$$\overrightarrow{V_1} = \overrightarrow{u_1} + \overrightarrow{W_1} \tag{17}$$

$$V_1.\cos\alpha_1 = u_1 + W_1.\cos\beta_1 \tag{18}$$

$$W_1.\cos\beta_1 = V_1.\cos\alpha_1 - u_1$$
 وبالتالي:

 $V_1.\sin\alpha_1 = 0 + W_1.\sin\beta_1$

بالإسقاط على الشاقول:

وبالتالي:

$$W_1.\sin\beta_1 = V_1.\sin\alpha_1 \tag{19}$$

من مثلث السرعة عند الخروج: بالإسقاط على الأفق للمعادلة:

$$\overrightarrow{\mathbf{V}_2} = \overrightarrow{\mathbf{u}_2} + \overrightarrow{\mathbf{W}_2} \tag{20}$$

$$V_2.\cos\alpha_2 = W_2.\cos\beta_2 - u_2 \tag{21}$$

 $V_2.\sin\alpha_2 = 0 + W_2.\sin\beta_2$

بالإسقاط على الشاقول:

وبالتالي:

$$V_2.\sin\alpha_2 = W_2.\sin\beta_2 \tag{22}$$

هنا W_2 : هي السرعة النسبية الحقيقية لخروج البخار من الفوهات المتحركة و هي أصغر من السرعة النظرية W_{2th} . حيث تحدد السرعة النسبية النظرية لخروج البخار من الفوهات المتحركة W_{2th} بتطبيق قانون انحفاظ الطاقة (قانون زونر) على طرفى الفوهات المتحركة:

$$h_b + \frac{{W_1}^2}{2} = h_{a_1} + \frac{{W_{2th}}^2}{2}$$

و بالتالي:

$$W_{2th} = \sqrt{2.(h_b - h_{a_1}) + W_1^2}$$
 (23)

يخرج بخار المائع من الغوهات المتحركة بسرعة نظرية W_{2th} ، لكن بسبب تحاك جزيئات البخار مع بعضها $W_2 < W_{2th}$ أي $W_2 < W_{2th}$ ومع سطوح الشفرات فإن قيمة السرعة النسبية الفعلية W_2 تكون فعليا أصغر من السرعة النظرية أي $W_2 < W_{2th}$ يعبر عن ضياعات التحاك في الفوهات المتحركة بعامل التمهل Ψ حيث:

و منه السرعة الفعلية W2:

$$W_2 = \psi .W_{2th} \tag{24}$$

حيث h_b : الانتالبي الحقيقي عند مدخل الفوهات المتحركة، h_{a_1} : الانتالبي النظري عند مخرج الفوهات المتحركة. [6].

أما العمل المبذول على الشفرات من قبل المائع: (العمل المبذول = $\frac{|Y_{mid}|^2}{\|\hat{x}\|_{2}}$):

$$W_i = \frac{N_i}{\dot{m}} = u_1.V_1.\cos\alpha_1 + u_2.V_2.\sin\alpha_2$$
 (25)


حيث تشير \mathbf{u}_1 و \mathbf{u}_2 إلى السرعتين المحيطين للدولاب عند المدخل والمخرج على الدوائر التي أنصاف أقطارها \mathbf{r}_1 و \mathbf{r}_2 . يسمى هذا العمل بالعمل التخطيطي \mathbf{w}_1 [6].

3-6 عمليات تحول الطاقة في مرحلة رد الفعل - ضياعات الطاقة:

العنفة الصغيرة المختارة هي عنفة رد فعل. يتمدد بخار المائع لدى مروره في الفوهة الثابتة مما يؤدي إلى زيادة P_0 المرعة من V_0 إلى V_0 وانخفاض الضغط من V_0 إلى V_0 . تمثل عملية التمدد الفعلية هذه على المخطط V_0 بالخط V_0 أما عملية التمدد الايزوانتروبي النظرية فتتم وفق الخط V_0 0 كما يظهر في الشكل V_0 1. تعين النقطة V_0 2 على منحني تساوي الضغط المار بالنقطة V_0 3.

بعد خروج بخار المائع من الفوهة الثابتة يتوجه نحو الفوهات المتحركة فيدخلها بسرعة نسبية \mathbf{W}_1 مماسية لحواف الدخول. وبما أن العنفة رد فعلية فإن قنوات الفوهات المتحركة تكون متقاربة؛ لذلك فإن سرعة البخار النسبية

لدى مروره خلالها تزداد من \mathbf{W}_1 إلى \mathbf{W}_2 ؛ وبذلك ينخفض الضغط من \mathbf{P}_1 إلى \mathbf{P}_2 . وبما أن البخار يقوم بتقديم جزء من طاقته الحركية (المتولدة في الفوهة الثابتة) من أجل تدوير الشفرات المتحركة؛ لذلك تتخفض السرعة المطلقة من \mathbf{V}_2 . عملية التمدد الايزوانتروبي النظرية تتم وفق الخط \mathbf{b}_1 ونتيجة الضياع في الشفرات المتحركة للدولاب يصبح وضع بخار المائع في النقطة \mathbf{b}_1 ، ويتم تحديد النقطة \mathbf{b}_1 الواقعة على منحني تساوي الضغط المار بالنقطة تساوي الضغط المار بالنقطة تساوي إن مهمة الفوهات المتحركة هي تحويل الطاقة الحركية إلى عمل. وعندما تكون سرعة الخروج من العنفة تساوي الصفر (وهذا مستحيل) فهذا يعني أننا استفدنا من كامل الطاقة الحركية لبخار المائع. يشير الواقع العملي إلى أن البخار يخرج بسرعة معينة لم نستفد منها فتذهب على شكل ضياعات؛ وبالتالي يصبح وضع بخار المائع في النقطة البخار يخرج بسرعة معينة لم نستفد منها فتذهب على شكل ضياعات؛ وبالتالي يصبح وضع بخار المائع في النقطة مناك ضياع آخر هو ضياع النسرب والاحتكاك، حيث أن قسم من المائع يتسرب وبالتالي هذا البخار لا يمر في الفوهات ولا ينجز عملا [6].



الشكل (6): عمليات التمدد في العنفة الصغيرة على المخطط h-s

يكتب العمل النظري Wth على الشكل التالي [6]:

$$W_{th} = \Delta h_1 + \Delta h_2 \tag{26}$$

حيث:

$$\Delta h_1 = h_0 - h_a \tag{27}$$

$$\Delta h_2 = h_b - h_{a1} \tag{28}$$

$$W_{th} = (h_0 - h_a) + (h_b - h_{a1})$$

أما العمل التخطيطي W_i فهو العمل الفعلي الذي تنتجه العنفة، وهو أصغر من العمل النظري بسبب الضياعات في الفوهة الثابتة وفي الفوهات المتحركة و ضياعات السرعة المتبقية. وعليه فهو [6]:

 $\mathbf{W}_{\mathrm{i}} = \mathbf{W}_{\mathrm{th}} - \mathbf{W}_{\mathrm{th}}$ المتحركة و السرعة المتبقية

$$W_i = W_{th} - [(h_b - h_a) + (h_{b1} - h_{a1}) + (h_{c1} - h_{b1})]$$
(29)

والعمل التخطيطي η_i معطى سابقا بالعلاقة (25) أيضا. أما المردود التخطيطي η_i ويسمى أيضا بالمردود الايزوانتروبي فهو معطى بالعلاقة التالية [6]:

$$\eta_i = \frac{W_i}{W_{th}} \tag{30}$$

$$W_i < W_{th}$$
 : e pluits:

ونتيجة ضياعات تسرب بخار المائع و التحاك؛ فإن العمل المفيد الذي تتتجه العنفة والذي نرمز له بالرمز $W_{\rm u}$ يكون أصغر من العمل التخطيطي بسبب ضياعات التسرب و التحاك. وعليه فهو [6]:

$$W_u = W_i - U_i$$
 ضياعات التسرب و التحاك – (31)

أما المردود المفيد η_{u} فهو أصغر من المردود الايزوانتروبي η_{i} ، وهو يأخذ بعين الاعتبار كافة الضياعات المذكورة أعلاه. و يعطى على النحو التالى [6]:

$$\eta_{\rm u} = \frac{\rm w_{\rm u}}{\rm w_{\rm th}} = \frac{\rm N_{\rm u}}{\rm N_{\rm th}} \tag{32}$$

$$W_{\mathrm{u}} < W_{\mathrm{i}}$$
 وبالتالي:

ملاحظة هامة: في بعض المراجع يتم اهمال ضياعات التسرب والتحاك؛ فيصبح العمل المفيد يساوي العمل التخطيطي $W_{u}=W_{i}$ ، والمردود المفيد يساوي المردود المفيد $W_{u}=W_{i}$.

7. العنفة الصغيرة المستخدمة في الدراسة:

العنفة الصغيرة المدروسة تتكون من جزء ثابت عبارة عن فوهة يتم فيها زيادة سرعة البخار على حساب تخفيض ضغطه، ومن جزء متحرك عبارة عن دوار مركب على محور. ونتيجة اصطدام البخار بشفرات الدوار يتم دوران الدوار ومن ثم تدوير المحور الذي يركب عليه منوبة صغيرة. في دراستنا تم استخدام فوهة متقاربة (التي تمثل القسم الثابت للعنفة) الموضحة في الشكل (7). وهي مصنوعة من الألمنيوم. ولها الأبعاد التالية: القطر الداخلي للفوهة عند الخروج [mm] 5، القطر الداخلي للفوهة الخارجي هو [mm] أن قطر الفوهة الخارجي هو الأنبوب الذي يغذي الفوهة بالمائع المستخدم (الأنبوب المستخدم قطره قياسي بواحدة ال ال

أما الدوار (الذي يمثل الجزء المتحرك للعنفة) فهو موضح في الشكل (8). وهو دوار بلاستيكي له الأبعاد التالية: القطر الخارجي للدوار: [mm] $D_1 = 140$ [mm] القطر الخارجي للدوار: $D_1 = 140$ [mm] $D_1 = 140$ [deg] وية ميل الشفرة عند الخروج: [deg] $B_1 = 83$ [deg] مساحة الخروج: $A_1 = 114$ [mm²] $A_2 = 416.5$ [mm²] مساحة الخروج: $A_2 = 416.5$ [mm²] مساحة الخروج: $A_3 = 416.5$ [mm²]



الشكل (8): دوار العنفة الصغيرة



الشكل (7): الفوهة المتقاربة المستخدمة


النتائج والمناقشة:

تمت الدراسة باستخدام البرنامج EES حيث تم استخدام العلاقات الحرارية الواردة في الفقرة 6. وتم دراسة تأثير كل بارامتر على حدة وذلك باستخدام الموائع R600a ،R600 ،R134a وR290. وتم الحصول على المخططات التي سيتم توضيحها ودراستها .


1 دراسة تأثير زاوية الدخول α1:

Q = 600000 وذلك في المجال [deg] (0.0000 وبثبات القيم التالية: التدفق الحجمي الخارج من الفوهة [0.0000 Po = 0.00005 [m³/s] درجة حرارة الدخول إلى الفوهة [0.00005 Fo = 0.00055 [m³/s].

يبين الشكل (9) العلاقة بين زاوية الدخول α_1 والعمل المفيد W_u . أما الشكل (10) فهو يبين العلاقة بين زاوية الدخول α_1 والمردود المفيد η_0 .



الشكل (9): العلاقة بين زاوية الدخول والعمل المفيد




الشكل (10): العلاقة بين زاوية الدخول والمردود المفيد

في الشكل (9) نلاحظ أنه بزيادة زاوية الدخول يتناقص العمل المفيد بشكل كبير. وعند مناقشة هذه النتيجة بناءً على الدراسة التحليلية؛ نجد من العلاقة (25) أن العمل التخطيطي W_i الذي هو بناءً على الملاحظة الموجودة في الفقرة (3–6) يعد مساويًا للعمل المفيد W_u وهو ما تم اعتماده في دراستنا (حيث تم اهمال ضياعات التسرب والتحاك) ينخفض بانخفاض قيمة جيب تمام زاوية الدخول α_1 وهذه القيمة تتخفض بزيادة قيمة زاوية الدخول α_1 ومن ناحية أخرى تلعب قيم السرع المحيطية عند الدخول قيمة العمل المفيد w_i تخفض بزيادة قيمة زاوية الدخول w_i ومن ناحية أخرى تلعب قيم السرع المحيطية عند الدخول والخروج w_i ويمكن أن نحلل هذا الدور اعتماداً على الدراسة التحليلية؛ فحسب العلاقة (19) بزيادة زاوية الدخول α_1 يزداد جيب زاوية الدخول α_1 ويمكن أن نحل هذا السرعة المحيطية عند الدخول α_1 وبانخفاض ويزيادة هذه السرعة (w_i) بناءاً على العلاقة (18) تتخفض قيمة السرعة المحيطية عند الدخول w_i وبانخفاض عدد الدورات w_i وبالتالي بالعودة إلى العلاقة (25) انخفاض قيم تتخفض السرعة المحيطية عند الدخول w_i وبانخفاض قيم تتخفض السرعة المحيطية عند الدخول w_i وبانخفاض قيم تتخفض السرعة المحيطية عند الدخول w_i وبانخفاض قيم تتخفض السرعة المحيطية عند الدخول w_i وبانخاص قيم السرعة المحيطية عند الدخول w_i وبانخاص قيم العلاقة (15) وبالتالي بالعودة إلى العلاقة (25) انخفاض قيم تتخفض السرعة المحيطية عند الذورات w_i وبالتالي بالعودة إلى العلاقة (25) انخفاض قيم

السرع المحيطية عند الدخول والخروج \mathbf{u}_1 و \mathbf{u}_2 مع انخفاض جيب تمام زاوية الدخول $\cos \alpha_1$ يعمل على انخفاض العمل المفيد \mathbf{w}_0 . ونلاحظ أن فرق الضغط بين السطح المقعر والمحدب للشفرة يؤدي إلى نشوء قوة تسعى إلى تحريك الشفرات. كما نلاحظ في الشكل (9) أن R290 يعطي قيم أكبر للعمل المفيد ثم R600a يليه R600 والقيم الأقل كانت من نصيب R134a.

أما في الشكل (10) نلاحظ أنه بزيادة زاوية الدخول يتناقص المردود المفيد بشكل كبير. وعند مناقشة هذه النتيجة نجد من الشكل (11) أن قيمة العمل النظري W_{th} ثابتة؛ وبالتالي نجد من العلاقة (32) أنه عند ثبات قيمة العمل النظري W_{th} فإن قيمة المردود المفيد v_{th} فإن قيمة المردود المفيد v_{th} وبالتالي فإن قيمة العمل المفيد v_{th} ويعمة زاوية الدخول v_{th} وبالتالي فإن قيمة المردود المفيد v_{th} تتخفض بزيادة قيمة زاوية الدخول v_{th} وبالتالي فإن قيمة المردود المفيد ثم v_{th} المفيد v_{th} الدخول v_{th} وبالتالي فإن قيمة المردود المفيد ثم v_{th} الشكل (10) أن v_{th} يعطي قيم أصغر المردود المفيد ثم v_{th} وبعود السبب في ذلك إلى أن قيمة العمل النظري التي يعطيها v_{th} وبعود السبب في ذلك إلى أن قيمة العمل النظري التي يعطيها v_{th} وبعود المدروسة هو فرق بسيط— بالرغم من أنه كما نلاحظ في الشكل (11) أن v_{th} يعطي قيم أكبر العمل النظري ثم المدروسة هو فرق بسيط— بالرغم من أنه كما نلاحظ في الشكل (11) أن v_{th} يالعودة إلى العلاقة (32) كلما ازدادت قيمة العمل النظري كلما انخفضت قيمة المردود المفيد والعكس صحيح.



الشكل (11): العلاقة بين زاوية الدخول والعمل النظرى

2 دراسة تأثير التدفق الحجمي الخارج من الفوهة Q:


 α_1 = 15 [deg] وذلك في المجال (0.0004÷0.00055) و(0.0004÷0.00055) وربثبات القيم التالية: زاوية الدخول $Q = (0.0004 \div 0.00055)$ وبثبات القومة ($P_0 = 500000$ [Pa] منغط الدخول إلى الفوهة ($T_0 = 51$ [° C] منغط الدخول إلى الفوهة ($T_0 = 51$ [° C]

إن قيمة التدفق الكتلي قيمة ثابتة لا تتغير خلال عملية مرور المائع بجميع مراحل العنفة الصغيرة؛ ولذلك تم اعتماد هذه القيمة خلال دراسة تأثير التدفق. حيث تم أخذ قيمة التدفق الحجمي في نقطة محددة وهي عند الخروج من الفوهة، وتم حساب التدفق الكتلي أله اعتماداً على العلاقة التالية:


$$\dot{\mathbf{m}} = \rho_{\mathbf{b}} \cdot \mathbf{Q} \tag{33}$$

حيث ρ_b : الكتلة النوعية الفعلية للمائع عند الخروج من الفوهة (في النقطة d الموضحة في الشكل (6)). ومن $\dot{m} = (0.007189 \div 0.008769)$ [kg/s] محال تغير \dot{m} هو [kg/s] (\dot{m} هو القيمة \dot{m} وبالتالى مجال تغير \dot{m} هو الموضحة في الشكل (6)). ومن

يبين الشكل (12) العلاقة بين التدفق الكتلي \dot{m} والعمل المفيد W_u . أما الشكل (13) فهو يبين العلاقة بين التدفق الكتلي \dot{m} والمردود المفيد \dot{n}_u .



الشكل (12): العلاقة بين التدفق الكتلى والعمل المفيد




الشكل (13): العلاقة بين التدفق الكتلي والمردود المفيد

من الشكل (12) نلاحظ أنه بزيادة التدفق الكتلي يزداد العمل المفيد بشكل كبير. وعند مناقشة هذه النتيجة نجد من العلاقة (3) أنه بزيادة قيمة النتدفق الكتلي \dot{m} تزداد قيمة السرعة المطلقة النظرية عند الدخول إلى الدولاب (وهي السرعة عند مخرج الفوهة) \dot{v}_{1th} , وبزيادة هذه القيمة (\dot{v}_{1th}) تزداد قيمة السرعة المطلقة الفعلية عند الدخول \dot{v}_{1th} , وبالعودة للعلاقة (25) على العلاقة (\dot{v}_{1th}) حيث أن قيمة عامل التمهل في الفوهة \dot{v} ثابتة وقد تم أخذها مساوية \dot{v}_{1th} , وبالتالي قيمة العمل المفيد \dot{v}_{1th} تزداد بزيادة قيمة السرعة الفعلية عند الدخول \dot{v}_{1th} , وبالتالي قيمة العمل المفيد \dot{v}_{1th} بزيادة قيمة الشكل (12) أن R290 يعطي قيم أكبر للعمل المفيد ثم R600a يليه R600 والقيم الأقل كانت من نصيب R134a.

أما من الشكل (13) فنلاحظ أنه بزيادة التدفق الكتلي يزداد المردود المفيد بشكل كبير. وعند مناقشة هذه النتيجة نجد بالعودة إلى الشكل (14) أن قيمة العمل النظري W_{th} تزداد بشكل طفيف جدا مقارنة بزيادة العمل المفيد المقابلة عند نفس قيم التدفق الكتلي m وبالتالي نجد من العلاقة (32) أنه عند زيادة العمل المفيد m بشكل أكبر من زيادة العمل النظري m فإن قيمة المردود المفيد m تزداد؛ وبالتالي فإن قيمة المردود المفيد m تزداد بزيادة قيمة التدفق الكتلي m كما نلاحظ في الشكل (13) أن R290 يعطي قيم أصغر للمردود المفيد ثم R600a يليه R600 والقيم الأكبر كانت من نصيب R134a؛ ويعود السبب في ذلك إلى أن قيمة العمل النظري التي يعطيها R134a صغيرة بشكل كبير بالنسبة لقيمة العمل النظري التي يعطيها R290 بينما الفروقات في قيم العمل المفيد عند استخدام الموائع المدروسة هو فرق بسيط— بالرغم من أنه كما نلاحظ في الشكل (14) أن R290 يعطي قيم أكبر للعمل

النظري ثم R600a يليه R600 والقيم الأقل كانت من نصيب R134a وبالتالي بالعودة إلى العلاقة (32) كلما ازدادت قيمة العمل النظري كلما انخفضت قيمة المردود المفيد والعكس صحيح.




الشكل (14): العلاقة بين التدفق الكتلى والعمل النظري


-3 دراسة تأثير درجة حرارة الدخول إلى الفوهة To:

وذلك في المجال [°C] (deg وبثبات القيم التالية: زاوية الدخول $T_o = (51 \div 60)$ (°C) التدفق وذلك في المجال [°C] وبثبات القيم التالية: زاوية الدخول (Q = 0.00055 [m³/s] التدفق الحجمي الخارج من الفوهة (Q = 0.00055 [m³/s] منعط الدخول إلى الفوهة (Q = 0.00055 [m³/s]

يبين الشكل (15) العلاقة بين درجة حرارة الدخول إلى الفوهة T_0 والعمل المفيد W_u . كما يبين الشكل (16) العلاقة بين درجة حرارة الدخول إلى الفوهة T_0 والمردود المفيد T_0 .




الشكل (15): العلاقة بين درجة حرارة الدخول إلى الفوهة والعمل المفيد



الشكل (16): العلاقة بين درجة حرارة الدخول إلى الفوهة والمردود المفيد


من الشكل (15) نلاحظ أنه بزيادة درجة حرارة الدخول إلى الفوهة يزداد العمل المفيد بشكل طفيف. وعند مناقشة هذه النتيجة نجد أنه بزيادة قيمة درجة حرارة الدخول إلى الفوهة T_0 سيتأثر الفرق في الانتالبي في القسم الثابت من العنفة $h_0 - h_1$ (مع ملاحظة أن زيادة من العنفة ($h_0 - h_1$) وكذلك الفرق في الانتالبي في القسم المتحرك من العنفة m_1 0 (m_2 1 الغرق في الانتالبي في الفرق في الانتالبي)، وبما أن ضغط الخروج من العنفة m_2 2 اعتبر ثابتا (بالعودة إلى الشكل (m_3 2)، والانتالبي كما هو معلوم يتعلق بالضغط ودرجة الحرارة، ولذلك فإن الفرق في الانتالبي في القسم الثابت من العنفة m_2 3 (m_3 4)، والانتالبي كما هو معلوم يتعلق بالفوهة الثابتة؛ وبما أن إمكانية هذه الفوهة الصغيرة على خفض الضغط محدودة؛ لذلك من البديهي أن يكون تأثر هذا المقدار (m_3 4)، محدود؛ وبالتالي يكون التأثر الأكبر لفرق الانتالبي في المتحركة m_3 4 (الدوار) والذي هو m_3 5 (وبالتالي تزداد السرعة النسبية الفعلية عند الخروج من الفوهات المتحركة m_3 6 المسرعة النسبية الفعلية عند الخروج من الفوهات المتحركة السرعة النسبية الفعلية عند الخروج من الفوهات المتحركة m_3 6 المسرعة النسبية الفعلية عند الخروج من الفوهات المتحركة وبالتالي يزداد العمل المفيد m_3 6 بزيادة هذه القيمة الأخيرة (m_3 6 النفوهة m_3 7 كما نلاحظ في الشكل (15) أن (15) وبالتالي يزداد العمل المفيد ثم 100 بزيادة درجة حرارة الدخول إلى الفوهة m_3 6 كما نلاحظ في الشكل (15) أن (15) وبالتالي يؤداد العمل المفيد ثم 100 بيه 100 بيه 100 والقيم الأقل كانت من نصيب (15).




الشكل (17): العلاقة بين درجة حرارة الدخول إلى الفوهة والعمل النظري

-4 دراسة تأثير ضغط الدخول إلى الفوهة Po:

 α_1 = 15 [deg] ويثبات القيم التالية: زاوية الدخول [Pa] (20000÷500000) [Pa] ويثبات القيم التالية: زاوية الدخول [Pa] . T_0 = 51 [°C] درجة حرارة الدخول إلى الفوهة [m^3/s] درجة q = 0.00055 [m^3/s] درجة الشكل (18) العلاقة بين ضغط الدخول إلى الفوهة p_0 والعمل المفيد p_0 والعرف الدخول إلى الفوهة p_0 والمردود المفيد p_0 .



الشكل (18): العلاقة بين ضغط الدخول إلى الفوهة والعمل المفيد




الشكل (19): العلاقة بين ضغط الدخول إلى الفوهة والمردود المفيد

في الشكل (18) نلاحظ أنه بزيادة ضغط الدخول إلى الفوهة يزداد العمل المفيد. وعند مناقشة هذه النتيجة نرى أنه بزيادة قيمة ضغط الدخول إلى الفوهة $P_0 - P_1$ سيتأثر الفرق في الضغط في القسم الثابت من العنفة $P_0 - P_1$ ويما أن ضغط الخروج من العنفة $P_1 - P_2$ اعتبر ثابتاً (بالعودة الفرق في الضغط في القسم المتحرك من العنفة $P_1 - P_2$ ويما أن ضغط الخروج من العنفة $P_2 - P_3$ المشكل $P_3 - P_4$ الفوهة الثابتة وبما أن إمكانية هذه الفوهة الصغيرة على خفض الضغط محدودة؛ لذلك من البديهي أن يكون تأثر المقدار $P_1 - P_3$ بزيادة ضغط الدخول إلى الفوهة $P_3 - P_4$ محدود؛ وبالتالي تأثر فرق الانتاليي الموافق له في الفوهة الثابتة $P_3 - P_4$ يكون محدود أيضاً. ونتيجة لذلك فإن تأثر الفرق في الضغط في الدولاب $P_3 - P_4$ سيكون كبير جداً، وبالتالي فإن الفرق في الانتاليي المقابل له سيكون كبير (مع ملحظة أن زيادة الفرق في الضغط يقابله زيادة كبيرة في الفرق في الانتاليي) وهو حسب الدراسة التحليلية المقدار $P_1 - P_4$ ، والذي بزيادته تزداد السرعة النسبية الفعلية عند الخروج من الفوهات المتحركة $P_4 - P_4$ على العلاقة (23)، وبالتالي تزداد السرعة النسبية الفعلية عند الخروج من الفوهات المتحركة $P_4 - P_4$ على العلاقة وبزيادة السرعة النسبية الفعلية عند الخروج من الفوهات المتحركة $P_4 - P_4$ على العلاقة وبزيادة السرعة النسبية الفعلية عند الخروج من الفوهات المتحركة $P_4 - P_4$ على العلاقة وبزيادة السرعة النسبية الفعلية عند الخروج من الفوهات المتحركة $P_4 - P_4$

المتحركة V_0 حسب العلاقة (22)، وبزيادة هذه القيمة الأخيرة يزداد العمل المفيد W_0 اعتماداً على العلاقة (25)؛ وبالتالي يزداد العمل المفيد W_0 بزيادة ضغط الدخول إلى الفوهة V_0 كما نلاحظ في الشكل (18) أن R290 يعطي قيم أكبر للعمل المفيد ثم R600a يليه R600 والقيم الأقل كانت من نصيب R134a.

أما في الشكل (19) فنلاحظ أنه بزيادة ضغط الدخول إلى الفوهة ينخفض المردود المفيد بريادة المعلى المحوظ. وعند مناقشة هذه النتيجة نجد بالعودة إلى الشكل (20) أن قيمة العمل النظري للاس تزيادة العمل المفيد الله المحل المفيد الله المفيد المفيد الله المفيد المفيد المفيد المفيد الله المفيد أن قيمة المردود المفيد المواجع المفيد أن الله المواجع المفيد المفيد المفيد أن الموجود المفيد أن المحل النظري الله المحل المفيد المواجع المحل النظري الله المحل النظري الله المفيد المحل النظري الله المفيد المحل النظري الله المفيد المحل النظري الله المحل النظري الله المحل النظري الله المحل النظري كلما انخفضت قيمة المردود المفيد والمحكس صحيح.



الشكل (20): العلاقة بين ضغط الدخول إلى الفوهة والعمل النظري

الاستنتاجات والتوصيات:

تم التوصل إلى ما يلى:

- إن تخفيض قيمة زاوية الدخول ستؤدي إلى زيادة العمل المفيد. كما أن رفع قيمة التدفق الكتلي، أو درجة حرارة الدخول إلى الفوهة، أو ضغط الدخول إلى الفوهة ستؤدي إلى زيادة العمل المفيد.
- إن تخفيض قيمة زاوية الدخول، أو درجة حرارة الدخول إلى الفوهة، أو ضغط الدخول إلى الفوهة ستؤدي إلى
 زيادة المردود المفيد. كما أن رفع قيمة التدفق الكتلي ستؤدي إلى زيادة المردود المفيد.
- اظهر البحث أن استخدام عدة موائع يعطي وجهتي نظر ؛ فيما يخص العمل المفيد كان المائع الأفضل هو R290، أما فيما يخص المردود المفيد كان المائع الأفضل هو R134a. أما من وجهة نظر علمية وعملية يفضل المائع الذي يعطي مردود أفضل ويكون أقل ضررا للبيئة وبالتالي يفضل استخدام المائع R134a كونه من الموائع الصديقة للبيئة.

المراجع:

- 1- TCHANCHE, B. F; PAPADAKIS,G; LAMBRINOS,G; FRANGOUDAKIS, A. *Fluid selection for a low- temperature solar organic Rankine cycle*. Applied Thermal Engineering. 29, 2009, 2468–2476.
- 2- MIKIELEWICZ, J. *Micro Heat and Power Plants Working in Organic Rankine Cycle*. Polish J. of Environ. Stud. Vol.19, No. 3 (2010), 499-505.
- 3- RAYEGAN, R; TAO, Y. X. A procedure to select working fluids for Solar Organic Rankine Cycles (ORCs). Renewable Energy. 36, 2011, 659-670.
- http://faculty.uoh.edu.sa/m.mousa/Books/Ref%20Tech2/Chapter%203%20Ref%20 Tech 2.pdf
- 5- ASHRAE STANDARDS COMMITTEE 1997-1998. https://www.google.com/#q=ASHRAE+STANDARDS+COMMITTEE+1997-1998
- 6- د. م. ياخور، يوسف ؛ د. م. بطل، محمد عطا. الآلات الحرارية العنفية / 1/ (العنفات البخارية). جامعة تشرين، الجمهورية العربية السورية، 2014-2015.
 - 7- د. تقلا، جوني. آلات حرارية عنفية (1). جامعة تشرين، الجمهورية العربية السورية، 1994-1995.
 - 8- د. محمود، حبيب. محمد. ديناميك الغازات. جامعة تشرين، الجمهورية العربية السورية، 2006-2007.
 - 9- د. كالوست، مكروجيان. ديناميك الغازات. جامعة تشرين، الجمهورية العربية السورية، 2001.
- 1997- د. عمران، عدنان. الترموديناميك الهندسي (1). جامعة تشرين، الجمهورية العربية السورية، 1997- 1996.